

REPORTES COORDINACION DE OPERACIÓN GENERAL (NOVIEMBRE)

	TRABAJO	TOTAL	PENDIENTES	EN EJECUCION	SI REALIZADAS	NO REALIZADAS	CANCELADAS
1	CAMBIO DE TOMA	1	1	0	0	0	0
2	DRENAJE TAPADO	128	12	18	97	0	1
3	FUGA ANTES DEL MEDIDOR	32	7	2	21	0	2
4	FUGA DE AGUA EN LA BANQUETA	97	26	7	61	0	3
5	FUGA DE AGUA EN LA CALLE	165	32	24	106	0	3
6	FUGA DE AGUA EN LINEA GENERAL	14	0	0	14	0	0
7	FUGA EN LLAVE DE PASO	3	0	0	3	0	0
8	INSTALACION DE MEDIDOR	64	64	0	0	0	0
9	INSTALACION DE TAPA Y BROCAL	1	0	0	1	0	0
10	INSTALACION DESCARGA DE DRENAJE	23	3	5	15	0	0
11	INSTALACION TOMA DE AGUA (TOMA NUEVA)	19	3	2	14	0	0
12	REALIZAR PRESUPUESTO DE AGUA	17	0	15	2	0	0
13	REHABILITACION DE DESCARGA SANITARIA	7	5	2	0	0	0
14	REHABILITACION LINEA GENERAL	6	5	1	0	0	0
15	REPONER BANQUETA	2	1	1	0	0	0
16	REPONER PAVIMENTO	28	9	15	4	0	0
17	REPOSICION DE CONCRETO	14	7	0	7	0	0
18	RETIRAR ESCOMBRO	16	8	3	5	0	0
19	TAPAR ZANJA	21	12	2	7	0	0
20	TOMA TAPADA	36	7	4	23	0	2
21	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA	1	0	0	1	0	0
	TOTAL	695	202	101	381	0	11